


113-114年度花蓮縣鹽寮及賀田山 潛在大規模崩塌調查監測計畫



一、基本資料

花蓮縣-壽豐鄉-D001(鹽寮)、花蓮縣-壽豐鄉-T006(賀田山)大規模崩塌潛勢區調查總圖

基本資料	位置：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村(海岸山脈北段東側邊坡) 山崩地滑地質敏感區：鹽寮(A區) 面積：鹽寮(A區)42.1公頃；賀田山(C區)4.3公頃 保全戶：鹽寮(A區)5戶；賀田山(C區)賀田山陣地 坡度：鹽寮(A區)平均27度；賀田山(C區)平均31度 坡向：東向(S87°E) 地層：八里灣層水碓段礫岩(礫岩與厚層砂岩為主) 蕃薯寮層(泥岩與薄層砂頁岩互層所組成) 都巒山層(安山岩質集塊岩為主) 構造：嶺頂斷層(位於調查區西側約2 km，相距甚遠，研判影響不大)
	鹽寮(A區)特定水土保持區劃設進行中： 類型：順向坡N9°E/70°E(地礫中心) 地層：主要位於八里灣層水碓段礫岩 鑽探：區域地層概分為三層 (1)岩屑層，厚度約0.9~8 m (2)風化水碓礫岩，厚度約1.5~21 m (3)水碓礫岩 土石崩落來源：水碓礫岩上方之岩屑層



二、大規模崩塌調查



三、活動性監測

